

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

**Ленинградское областное государственное
стационарное бюджетное учреждение
социального обслуживания «Вознесенский дом-
интернат для престарелых и инвалидов», ЛОГБУ
«Вознесенский ДИ»
Здание поликлиники**

187750, Ленинградская область, Подпорожский район, пгт Вознесенье, ул.
Онежской флотилии, д.38

(выполнено в соответствии с Методикой, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 года №627 (актуализированная версия))

УТВЕРЖДАЮ

Директор ЛОГБУ "Вознесенский ДИ"

Исаева Ю.В.

« 5 » декабрь 2018 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 2

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание поликлиники
1.2. Адрес объекта: 187750, Ленинградская область, Подпорожский район, пгт Вознесенье, ул. Онежской флотилии, д.38
1.3. Сведения о размещении объекта:
- часть двухэтажного здания на 1-ом этаже, 762,6 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 30432 кв.м
1.4. Год постройки здания 1989 г., последнего капитального ремонта _ - _____ г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019 г., капитального – _____ г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального обслуживания «Вознесенский дом-интернат для престарелых и инвалидов», ЛОГБУ «Вознесенский ДИ»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 187750, Ленинградская область, Подпорожский район, пгт Вознесенье, ул. Онежской флотилии, д.38
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
1.9. Форма собственности: государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Комитет по социальной защите населения Ленинградской области
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 191124, г. Санкт-Петербург, ул.Лафонская, дом 6, Литер. А

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: социальная защита
2.2 Виды оказываемых услуг: предоставление социальных услуг с обеспечением проживания
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 201 чел.
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов

и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

автобусы № нет (остановка нет).

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (есть, нет) нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 1000 м.

3.2.2 время движения (пешком) 20 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (К,О) ВНД (С)	-	1.1-1.17
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О) ВНД (К,С)	-	2.1-2.13
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (К,О) ДУ (С)	-	3.1-3.19
4.1	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О) ДУ (К,С)	-	4.1-4.16
4.2	Зона целевого назначения здания (жилые помещения)	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (К,О) ДУ (С)	-	4.17-4.28
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г,У) ДУ (К,О,С)	-	5.1-5.20
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О,Г,У) ДУ (С)	-	6.1-6.6
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-	-	-

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДП-И (У), ДЧ-И (Г,О), ВНД (К,С).

ОСИ доступен полностью для инвалидов с нарушением умственного развития, частично доступен для инвалидов с нарушением слуха, для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, временно не доступен для инвалидов с нарушением зрения, для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках.

Перед входом на территорию отсутствуют системы информации об объекте и навигации по территории. Отсутствует тактильные направляющая и предупредительные наземные указатели для ориентирования инвалидов с нарушением зрения, асфальтовое покрытие на путях движения по территории частично разрушено. На территории отсутствуют парковочные места для инвалидов.

Краевые проступи лестницы не обозначены контрастно, перед подъемом и спуском на лестницу отсутствуют предупреждающие тактильные указатели, поручень лестницы расположен на ненормативной высоте (0,7 м), окончания поручня не выступают за края марша, отсутствует поручень со второй стороны марша. Уклон пандуса круче 8% (15-27%), у пандуса отсутствуют поручни. Кнопка вызова помощника рядом с входом в здание расположена на высоте более 1,1 м, не обозначена специальной пиктограммой. На прозрачном полотне входной двери отсутствует контрастная маркировка, ручка входной двери не контрастна на фоне дверного полотна.

В холлах и коридорах отсутствует обозначение мест для отдыха и ожидания инвалидов, крючки для трости, костылей и других принадлежностей рядом с местами для отдыха и ожидания, на большинстве путей движения внутри здания отсутствует тактильная направляющая для ориентирования инвалидов с нарушением зрения, отсутствует место для размещения собаки-проводника. Лестницы на путях эвакуации не обозначены, не дублируются подъемными устройствами, на путях эвакуации расположены пороги высотой более 0,014 м, ручка двери эвакуационного выхода не контрастна на фоне дверного полотна.

Ручки дверей в галокамере не контрастны на фоне дверных полотен, ширина дверного проема в кабину галокамеры в свету менее 0,9 м, высота порогов дверей в галокамере более 0,014 м, галокамера не оборудована крючками для трости, костылей и других принадлежностей. Ручки дверей в буфет для проживающих и комнату отдыха не контрастны на фоне дверных полотен, буфет для проживающих и комната отдыха не оборудованы крючками для трости, костылей и других принадлежностей.

У прикроватных зон отсутствуют поручни, держатели для трости, костылей и других принадлежностей, ручки дверей в жилые помещения не контрастны на фоне дверных полотен. Ручки дверей в туалетные комнаты в жилых помещениях не контрастны на фоне дверных полотен, ширина дверных проемов в туалетные комнаты в жилых помещениях в свету менее 0,9 м (0,55 м), размеры туалетных комнат менее нормативных значений, рядом с унитазами в туалетных комнатах в жилых помещениях отсутствует место для размещения кресла-коляски, туалетные комнаты в жилых помещениях не оборудованы крючками для одежды, костылей и других принадлежностей, поручни рядом с унитазами не являются эргономичными для инвалидов, в туалетных комнатах в жилых помещениях отсутствуют поручни возле раковин, в туалетных комнатах в жилых помещениях отсутствуют кнопки вызова помощника со шнурком, на раковинах в туалетных комнатах в жилых помещениях установлены смесители с отдельным управлением подачей горячей и холодной воды.

Ручки дверей в туалетные комнаты не контрастны на фоне дверных полотен, высота порогов дверей на входах в туалетные комнаты более 0,014 м (0,04 м), ширина дверных проемов в туалетные комнаты и туалетные кабины в свету менее 0,9 м (0,6-0,7 м), рядом с унитазами в туалетных комнатах и кабинах отсутствует место для размещения кресла-коляски, туалетные комнаты не оборудованы крючками для одежды, костылей и других принадлежностей, в части туалетных комнат отсутствуют поручни рядом с унитазами, в туалетных комнатах отсутствуют поручни возле раковин, в туалетных комнатах отсутствуют кнопки вызова помощника со шнурком, над входами туалетные комнаты не установлены световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии кнопки вызова помощника. Выключатели света в ванную комнату и душевую расположены на высоте более 0,8 м (1,5 м), ручки дверей в ванную комнату и

душевую не контрастны на фоне дверных полотен, в ванной комнате и душевой отсутствуют крючки для трости, костылей и других принадлежностей.

Отсутствуют визуальные средства информации на путях движения внутри здания и перед зонами оказания услуг, доступные для инвалидов с нарушением зрения, информация в зонах оказания услуг недоступна для инвалидов с нарушением зрения. Отсутствуют тактильные средства информации на путях движения внутри здания и зонах оказания услуг, отсутствует схема расположения зон оказания услуг и санитарно-гигиенических помещений, доступная для инвалидов с нарушением зрения, информация об учреждении и графике его работы, размещенная перед входом в здание, не дублируется шрифтом Брайля.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий и капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий и капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4.1	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
4.2	Зона целевого назначения здания (жилые помещения)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	Текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2018г. – 2025 г.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: обеспечение доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии не требуется

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) не требуется;

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации требуется;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) требуется;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата) не имеется

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности объектов субъекта РФ на портале <http://zhit-vmeste.ru/>. (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «04» октября 2018 г.
2. Акта обследования объекта: № 2 от «30» октября 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ЛОГБУ "Вознесенский ДИ"
Исаева Ю.В.
«04» октября 2018 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 2

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание поликлиники
1.2. Адрес объекта: 187750, Ленинградская область, Подпорожский район, пгт Вознесенье, ул. Онежской флотилии, д.38
1.3. Сведения о размещении объекта:
- часть двухэтажного здания на 1-ом этаже, 762,6 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 30432 кв.м
1.4. Год постройки здания 1989 г., последнего капитального ремонта _ _ _ _ _ г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019 г., капитального – _ _ _ _ _ г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального обслуживания «Вознесенский дом-интернат для престарелых и инвалидов», ЛОГБУ «Вознесенский ДИ»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 187750, Ленинградская область, Подпорожский район, пгт Вознесенье, ул. Онежской флотилии, д.38
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
1.9. Форма собственности: государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Комитет по социальной защите населения Ленинградской области
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 191124, г. Санкт-Петербург, ул. Лафонская, дом 6, Литер. А

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: социальная защита
2.2 Виды оказываемых услуг: предоставление социальных услуг с обеспечением проживания
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 201 чел.
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
автобусы № нет (остановка нет).

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (есть, нет) нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 1000 м

3.2.2 время движения (пешком) 20 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»


4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий и капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий и капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4.1	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП
4.2	Зона целевого назначения здания (жилые помещения)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	Текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

Директор ЛОГБУ "Вознесенский ДИ"


Исаева Ю.В.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ЛОГБУ "Вознесенский ДИ"
Исаева Ю.В.

«04» октября 2018 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 2**

пгт Вознесенье Ленинградской области

Наименование территориального
образования субъекта РФ

«30» октября 2018 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание поликлиники
1.2. Адрес объекта: 187750, Ленинградская область, Подпорожский район, пгт Вознесенье, ул. Онежской флотилии, д.38
1.3. Сведения о размещении объекта:
- часть двухэтажного здания на 1-ом этаже, 762,6 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 30432 кв.м
1.4. Год постройки здания 1989 г., последнего капитального ремонта _- _____ г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019 г., капитального – _____ г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального обслуживания «Вознесенский дом-интернат для престарелых и инвалидов», ЛОГБУ «Вознесенский ДИ»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 187750, Ленинградская область, Подпорожский район, пгт Вознесенье, ул. Онежской флотилии, д.38
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
1.9. Форма собственности: государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Комитет по социальной защите населения Ленинградской области
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 191124, г. Санкт-Петербург, ул.Лафонская, дом 6, Литер. А

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: социальная защита
2.2 Виды оказываемых услуг: предоставление социальных услуг с обеспечением проживания
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 201 чел.
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

автобусы № нет (остановка нет).

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (есть, нет) нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 1000 м

3.2.2 время движения (пешком) 20 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (К,О) ВНД (С)	-	1.1-1.17
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О) ВНД (К,С)	-	2.1-2.13
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (К,О) ДУ (С)	-	3.1-3.19
4.1	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О) ДУ (К,С)	-	4.1-4.16
4.2	Зона целевого назначения здания (жилые помещения)	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (К,О) ДУ (С)	-	4.17-4.28
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г,У) ДУ (К,О,С)	-	5.1-5.20
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О,Г,У) ДУ (С)	-	6.1-6.6
7	Пути движения	-	-	-

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДП-И (У), ДЧ-И (Г,О), ВНД (К,С).

ОСИ доступен полностью для инвалидов с нарушением умственного развития, частично доступен для инвалидов с нарушением слуха, для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, временно не доступен для инвалидов с нарушением зрения, для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках.

Перед входом на территорию отсутствуют системы информации об объекте и навигации по территории. Отсутствуют тактильные направляющая и предупредительные наземные указатели для ориентирования инвалидов с нарушением зрения, асфальтовое покрытие на путях движения по территории частично разрушено. На территории отсутствуют парковочные места для инвалидов.

Краевые проступи лестницы не обозначены контрастно, перед подъемом и спуском на лестницу отсутствуют предупреждающие тактильные указатели, поручень лестницы расположен на ненормативной высоте (0,7 м), окончания поручня не выступают за края марша, отсутствует поручень со второй стороны марша. Уклон пандуса круче 8% (15-27%), у пандуса отсутствуют поручни. Кнопка вызова помощника рядом с входом в здание расположена на высоте более 1,1 м, не обозначена специальной пиктограммой. На прозрачном полотне входной двери отсутствует контрастная маркировка, ручка входной двери не контрастна на фоне дверного полотна.

В холлах и коридорах отсутствует обозначение мест для отдыха и ожидания инвалидов, крючки для трости, костылей и других принадлежностей рядом с местами для отдыха и ожидания, на большинстве путей движения внутри здания отсутствует тактильная направляющая для ориентирования инвалидов с нарушением зрения, отсутствует место для размещения собаки-проводника. Лестницы на путях эвакуации не обозначены, не дублируются подъемными устройствами, на путях эвакуации расположены пороги высотой более 0,014 м, ручка двери эвакуационного выхода не контрастна на фоне дверного полотна.

Ручки дверей в галокамере не контрастны на фоне дверных полотен, ширина дверного проема в кабину галокамеры в свету менее 0,9 м, высота порогов дверей в галокамере более 0,014 м, галокамера не оборудована крючками для трости, костылей и других принадлежностей. Ручки дверей в буфет для проживающих и комнату отдыха не контрастны на фоне дверных полотен, буфет для проживающих и комната отдыха не оборудованы крючками для трости, костылей и других принадлежностей.

У прикроватных зон отсутствуют поручни, держатели для трости, костылей и других принадлежностей, ручки дверей в жилые помещения не контрастны на фоне дверных полотен. Ручки дверей в туалетные комнаты в жилых помещениях не контрастны на фоне дверных полотен, ширина дверных проемов в туалетные комнаты в жилых помещениях в свету менее 0,9 м (0,55 м), размеры туалетных комнат менее нормативных значений, рядом с унитазами в туалетных комнатах в жилых помещениях отсутствует место для размещения кресла-коляски, туалетные комнаты в жилых помещениях не оборудованы крючками для одежды, костылей и других принадлежностей, поручни рядом с унитазами не являются эргономичными для инвалидов, в туалетных комнатах в жилых помещениях отсутствуют поручни возле раковин, в туалетных комнатах в жилых помещениях отсутствуют кнопки вызова помощника со шнурком, на раковинах в туалетных комнатах в жилых помещениях установлены смесители с раздельным управлением подачей горячей и холодной воды.

Ручки дверей в туалетные комнаты не контрастны на фоне дверных полотен, высота порогов дверей на входах в туалетные комнаты более 0,014 м (0,04 м), ширина дверных проемов в туалетные комнаты и туалетные кабины в свету менее 0,9 м (0,6-0,7 м), рядом с унитазами в туалетных комнатах и кабинах отсутствует место для размещения кресла-коляски, туалетные комнаты не оборудованы крючками для одежды, костылей и других принадлежностей, в части туалетных комнат отсутствуют поручни рядом с унитазами, в туалетных комнатах отсутствуют поручни возле раковин, в туалетных комнатах отсутствуют кнопки вызова помощника со шнурком, над входами туалетные комнаты не установлены световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии кнопки вызова помощника. Выключатели света в ванную комнату

и душевую расположены на высоте более 0,8 м (1,5 м), ручки дверей в ванную комнату и душевую не контрастны на фоне дверных полотен, в ванной комнате и душевой отсутствуют крючки для трости, костылей и других принадлежностей.

Отсутствуют визуальные средства информации на путях движения внутри здания и перед зонами оказания услуг, доступные для инвалидов с нарушением зрения, информация в зонах оказания услуг недоступна для инвалидов с нарушением зрения. Отсутствуют тактильные средства информации на путях движения внутри здания и зонах оказания услуг, отсутствует схема расположения зон оказания услуг и санитарно-гигиенических помещений, доступная для инвалидов с нарушением зрения, информация об учреждении и графике его работы, размещенная перед входом в здание, не дублируется шрифтом Брайля.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий и капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий и капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4.1	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
4.2	Зона целевого назначения здания (жилые помещения)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	Текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2018г. – 2025 г.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: обеспечение доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии не требуется

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) не требуется;

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации требуется;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) требуется;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта

(наименование документа и выдавшей его организации, дата) не имеется

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности объектов субъекта РФ на портале <http://zhit-vmeste.ru/>. (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на _____ 8 _____ л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на _____ 7 _____ л. |
| 3. Путей движения в здании | на _____ 9 _____ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на _____ 16 _____ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на _____ 9 _____ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ 4 _____ л. |

Результаты фотофиксации на объекте на _____ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ объекта на 1 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы:

Зам. директора ЛОГБУ "Вознесенский ДИ"

(Должность, Ф.И.О.)

Игнатъева Н.В.


(Подпись)

Члены рабочей группы:

Главный бухгалтер ЛОГБУ "Вознесенский ДИ"

(Должность, Ф.И.О.)

Ковалева Л.В.


(Подпись)

Инженер ЛОГБУ "Вознесенский ДИ"

(Должность, Ф.И.О.)

Мажула С.В.


(Подпись)

В том числе: представители общественных организаций инвалидов

Начальник отдела кадров и оргработы СПб РО ОООИ ВОГ

(Должность, Ф.И.О.)

Хорошайлова Ю.С.


(Подпись)



I Результаты обследования:
1. Территория, прилегающей к зданию (участка)

Здание поликлиники, 187750, Ленинградская область, Подпорожский район, пгт Вознесенье, ул. Онежской флотилии, д.38

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ На плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1.1, 1.2, 1.13	Перед входом на территорию отсутствуют системы информации об объекте и навигации по территории.	К,О,С, Г,У	Обустроить рядом с входом на территорию стенд с информацией об учреждении и графике его работы, а также план движения по территории с обозначением мест парковки и доступных входов в здание. Разместить перед входом на территорию кнопку вызова помощника и/или информационную табличку с телефоном сотрудника, ответственного за оказание ситуационной помощи инвалидам.	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		1.1-1.17	Отсутствуют тактильные направляющая и предупредительные наземные указатели для ориентирования С, асфальтовое покрытие на путях движения по территории частично разрушено.	С К,О,С	Рекомендуется обустроить тактильные предупредительные наземные указатели перед препятствиями и поворотами на основных путях движения по территории. Произвести ремонт асфальтового покрытия на путях	Текущий и капитальный ремонт

						движения.	
1.3	Лестница (наружная)	нет					
1.4	Пандус (наружный)	нет					
1.5	Автостоянка и парковка	есть	1.4, 1.5	На территории отсутствуют парковочные места для инвалидов.	К,О,С	Обустроить на территории не далее 50 м от доступного входа в здание парковочные места для инвалидов, предусмотрев не менее одного места с размерами 3,6х6,0 м для К. Обозначить парковочные места для инвалидов знаком «Парковка» с табличкой «Инвалид», а также специальной дорожной разметкой.	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку (территории предприятия) к зданию. Информационная поддержка на всех путях движения МГН. Возможность совмещения транспортных проездов и пешеходных дорог на пути к объектам (при соблюдении требований к параметрам путей движения)					

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-И (К,О,Г,У) ВНД (С)	-	1.1-1.17	Текущий и капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Территория, прилегающая к зданию, частично доступна для К,О,Г,У, не доступна для С.

Для адаптации зоны необходимо обустроить рядом с входом на территорию стенд с информацией об учреждении и графике его работы, а также план движения по территории с обозначением мест парковки и доступных входов в здание. Разместить перед входом на территорию кнопку вызова помощника и/или информационную табличку с телефоном сотрудника, ответственного за оказание ситуационной помощи инвалидам. Обустроить тактильные предупредительные наземные указатели перед препятствиями и поворотами на основных путях движения по территории. Произвести ремонт асфальтового покрытия на путях движения. Обустроить на территории не далее 50 м от доступного входа в здание парковочные места для инвалидов, предусмотрев не менее одного места с размерами 3,6х6,0 м для инвалидов,

передвигающихся на кресле-коляске. Обозначить парковочные места для инвалидов знаком «Парковка» с табличкой «Инвалид», а также специальной дорожной разметкой.



Фото 1.1



Фото 1.2



Фото 1.3




Фото 1.4




Фото 1.5



Фото 1.6




Фото 1.7




Фото 1.8





Фото 1.9



Φοτο 1.10



Φοτο 1.11



Φοτο 1.12



Фото 1.13



Фото 1.14



Фото 1.15



Фото 1.16



Фото 1.17

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Здание поликлиники, 187750, Ленинградская область, Подпорожский район, пгт Вознесенье, ул. Онежской флотилии, д.38

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		2.1-2.3	<p>Краевые проступи лестницы не обозначены контрастно,</p> <p>перед подъемом и спуском на лестницу отсутствуют предупреждающие тактильные указатели,</p> <p>поручень лестницы расположен на ненормативной высоте (0,7 м), окончания поручня не выступают за края марша, отсутствует поручень со второй стороны марша.</p>	С С С,О	<p>Обозначить краевые проступи лестницы яркой контрастной маркировкой.</p> <p>Обустроить перед подъемом на лестницу предупреждающие тактильные указатели с контрастной нескользящей поверхностью.</p> <p>Обустроить у лестницы поручни с двух сторон на высоте 0,9 м, с завершающими нетравмирующими окончаниями, выступающими за края марша на 0,3 м.</p>	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	есть		2.2, 2.4-2.6	<p>Уклон пандуса круче 8% (15-27%),</p> <p>у пандуса отсутствуют поручни.</p>	К	<p>Предусмотреть в рамках капитального ремонта обустройство стационарного подъемника или пандуса с уклоном не круче 8%, поручнями с обеих сторон на высоте 0,7 и 0,9 м с завершающими нетравмирующими окончаниями, выступающими за края пандуса на 0,3 м. Обеспечить при</p>	Текущий и капитальный ремонт

							этом ширину пандуса в чистоте 0,9-1,0 м. До проведения этих работ разместить рядом с началом подъема на пандус кнопку вызова помощника и/или информационную табличку с телефоном сотрудника, ответственного за оказание ситуационной помощи инвалидам.	
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	2.1, 2.6- 2.8	Кнопка вызова помощника рядом с входом в здание расположена на высоте более 1,1 м, не обозначена специальной пиктограммой.	К,О, С	Обустроить рядом с входом в здание кнопку вызова помощника на высоте от 0,85 до 1,1 м и обозначить ее специальной пиктограммой на контрастном фоне, размер пиктограмм 0,2x0,2 м. Рекомендуется также обустроить информационную табличку с телефоном сотрудника, ответственного за оказание ситуационной помощи инвалидам, рядом с кнопками вызова помощника.	Текущи й ремонт	
2.4	Дверь (входная)	есть	2.1, 2.8, 2.9	На прозрачном полотне входной двери отсутствует контрастная маркировка, ручка входной двери не контрастна на фоне дверного полотна.	С С	Обустроить на прозрачном полотне входной двери яркую контрастную маркировку на высоте 1,3-1,4 м от поверхности пешеходного пути. Обозначить ручку входной двери яркой контрастной маркировкой.	Текущи й ремонт	
2.5	Тамбур	есть	2.8- 2.13	Замечания отсутствуют.	-	-	-	
	ОБЩИЕ требования к зоне	Как минимум один вход, приспособленный для МГН, с поверхности земли и из каждого доступного подземного или надземного перехода к зданию; выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О) ВНД (К,С)		2.1-2.13	Текущий и капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Вход в здание полностью доступен для Г,У, доступен частично для О, не доступен для К,С.

Для адаптации зоны необходимо обозначить краевые проступи лестницы яркой контрастной маркировкой. Обустроить перед подъемом на лестницу предупреждающие тактильные указатели с контрастной нескользящей поверхностью. Обустроить у лестницы поручни с двух сторон на высоте 0,9 м, с завершающими нетравмирующими окончаниями, выступающими за края марша на 0,3 м. Предусмотреть в рамках капитального ремонта обустройство стационарного подъемника или пандуса с уклоном не круче 8%, поручнями с обеих сторон на высоте 0,7 и 0,9 м с завершающими нетравмирующими окончаниями, выступающими за края пандуса на 0,3 м. Обеспечить при этом ширину пандуса в чистоте 0,9-1,0 м. До проведения этих работ разместить рядом с началом подъема на пандус кнопку вызова помощника и/или информационную табличку с телефоном сотрудника, ответственного за оказание ситуационной помощи инвалидам. Обустроить рядом с входом в здание кнопку вызова помощника на высоте от 0,85 до 1,1 м и обозначить ее специальной пиктограммой на контрастном фоне, размер пиктограмм 0,2х0,2 м. Рекомендуется также обустроить информационную табличку с телефоном сотрудника, ответственного за оказание ситуационной помощи инвалидам, рядом с кнопками вызова помощника. Обустроить на прозрачном полотне входной двери яркую контрастную маркировку на высоте 1,3-1,4 м от поверхности пешеходного пути. Обозначить ручку входной двери яркой контрастной маркировкой.



Фото 2.1



Фото 2.2



Фото 2.3



Фото 2.4




Фото 2.5



Фото 2.6



Фото 2.7



Фото 2.8






Фото 2.9




Фото 2.10



Φοτο 2.11



Φοτο 2.12



Φοτο 2.13

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Здание поликлиники, 187750, Ленинградская область, Подпорожский район, пгт Вознесенье, ул. Онежской флотилии, д.38

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		3.1, 3.4, 3.6, 3.7, 3.9, 3.11-3.16	В холлах и коридорах отсутствует обозначение мест для отдыха и ожидания инвалидов, крючки для трости, костылей и других принадлежностей рядом с местами для отдыха и ожидания, на большинстве путей движения внутри здания отсутствует тактильная направляющая для ориентирования С, отсутствует место для размещения собаки-проводника.	С, О С С	Обозначить в холлах и коридорах места для отдыха и ожидания инвалидов, оборудовав их крючками для трости, костылей и других принадлежностей рядом с местами для отдыха и ожидания. Обустроить на основных путях движения внутри здания тактильную контрастную направляющую для ориентирования С или организовать оказание ситуативной помощи С со стороны сотрудника учреждения на путях движения внутри здания. Выделить и обозначить место для размещения собаки-проводника.	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	нет			-	-	-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			-	-	-	-

3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			-	-	-	-
3.5	Дверь	есть		3.7, 3.8, 3.10, 3.11	Замечания отсутствуют.	-	-	-
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		3.17- 3.19	<p>Основные пути эвакуации совпадают с путями движения внутри здания. Замечания, указанные к путям движения внутри здания, относятся также к замечаниям путей эвакуации,</p> <p>лестницы на путях эвакуации не обозначены, не дублируются подъемными устройствами,</p> <p>на путях эвакуации расположены пороги высотой более 0,014 м,</p> <p>ручка двери эвакуационного выхода не контрастна на фоне дверного полотна.</p>	К,С К С	<p>Устранения замечаний по основным путям эвакуации указаны выше (см. Приложения №2, №3 п.3.1).</p> <p>Обозначить края ступеней лестниц на путях эвакуации краской или лентой, светящейся в темноте.</p> <p>Приобрести стулья для эвакуации инвалидов по лестнице.</p> <p>Устранить пороги на путях эвакуации.</p> <p>Обозначить ручку двери эвакуационного выхода яркой контрастной маркировкой.</p> <p>Выделить и обучить сотрудника, ответственного за своевременную эвакуацию инвалидов.</p>	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	Выделен наиболее рациональный (короткий и удобный) путь к зоне целевого назначения, выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола, наличие зоны отдыха на каждом доступном МГН этаже (в том числе и для инвалидов на креслах-колясках) на 2 - 3 места, наличие визуальной и тактильной предупредительной информации о препятствии перед дверными проемами и входами на лестницы, наличие информации о схеме движения инвалидов по зданию, наличие обозначающих маршрут движения знаков.						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Пути движения внутри здания	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (К,О) ДУ (С)		3.1-3.19	Текущий ремонт
--------------------------------	------------------------------------	--	----------	----------------

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Пути движения внутри здания полностью доступны для Г,У, частично доступны для К,О, доступны условно для С.

Для адаптации зоны необходимо обозначить в холлах и коридорах места для отдыха и ожидания инвалидов, оборудовав их крючками для трости, костылей и других принадлежностей рядом с местами для отдыха и ожидания. Обустроить на основных путях движения внутри здания тактильную контрастную направляющую для ориентирования инвалидов с нарушением зрения или организовать оказание ситуативной помощи инвалидам с нарушением зрения со стороны сотрудника учреждения на путях движения внутри здания. Выделить и обозначить место для размещения собаки-проводника. Обозначить края ступеней лестниц на путях эвакуации краской или лентой, светящейся в темноте. Приобрести стулья для эвакуации инвалидов по лестнице. Устранить пороги на путях эвакуации. Обозначить ручку двери эвакуационного выхода яркой контрастной маркировкой. Выделить и обучить сотрудника, ответственного за своевременную эвакуацию инвалидов.



Фото 3.1




Фото 3.2




Фото 3.3




Фото 3.4



Фото 3.5




Фото 3.6



Фото 3.7



Фото 3.8



Фото 3.9



Фото 3.10




Фото 3.11



Фото 3.12



Фото 3.13




Фото 3.14



Фото 3.15



Фото 3.16



Фото 3.17



Фото 3.18



Фото 3.19

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Здание поликлиники, 187750, Ленинградская область, Подпорожский район, пгт Вознесенье, ул. Онежской флотилии, д.38

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ На плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		4.7-4.16	<p>Ручки дверей в галокамере не контрастны на фоне дверных полотен,</p> <p>ширина дверного проема в кабину галокамеры в свету менее 0,9 м,</p> <p>высота порогов дверей в галокамере более 0,014 м,</p> <p>галокамера не оборудована крючками для трости, костылей и других принадлежностей.</p>	С К К С,О	<p>Обозначить ручки дверей в галокамере яркой контрастной маркировкой.</p> <p>Организовать оказание ситуативной помощи К со стороны сотрудников учреждения при попадании в галокамеру, в т.ч. с применением зауженных кресел-колясок.</p> <p>Применять пороговые пандусы для помощи К в преодолении порогов дверей в галокамере.</p> <p>Оборудовать галокамеру крючками для трости, костылей и других принадлежностей.</p>	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
4.2	Зальная форма обслуживания	есть		4.1-4.6	<p>Ручки дверей в буфет для проживающих и комнату отдыха не контрастны на фоне дверных полотен,</p> <p>буфет для проживающих и комната отдыха не</p>	С С,О	<p>Обозначить ручки дверей в буфет для проживающих и комнату отдыха яркой контрастной маркировкой.</p> <p>Оборудовать буфет для</p>	Текущий ремонт

					оборудованы крючками для трости, костылей и других принадлежностей.		проживающих и комнату отдыха крючками для трости, костылей и других принадлежностей.	
4.3	Прилабочная форма обслуживания	нет			-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет			-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет			-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	<p>Места целевого назначения могут быть универсальными либо специально выделенными для инвалидов и других МГН (в том числе вблизи входов)</p> <p>Информирующие обозначения помещений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками. <p>Наличие мест для инвалидов в доступной для них зоне зала, обеспечивающей полноценное восприятие информации и оптимальных условий для отдыха.</p>						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О) ДУ (К,С)		4.1-4.16	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зоны целевого назначения здания доступны полностью для Г,У, доступны частично для О, доступны условно для К,С.

Для адаптации зоны необходимо обозначить ручки дверей в галокамере яркой контрастной маркировкой. Организовать оказание ситуативной помощи инвалидам, передвигающимся на кресле-коляске, со стороны сотрудников учреждения при попадании в галокамеру, в т.ч. с применением зауженных кресел-колясок. Применять пороговые пандусы для помощи инвалидам, передвигающимся на кресле-коляске, в преодолении порогов дверей в галокамере. Оборудовать галокамеру крючками для трости, костылей и других принадлежностей. Обозначить ручки дверей в буфет для проживающих и комнату отдыха яркой контрастной маркировкой. Оборудовать буфет для проживающих и комнату отдыха крючками для трости, костылей и других принадлежностей.



Фото 4.1




Фото 4.2



Фото 4.3



Фото 4.4




Фото 4.5



Фото 4.6




Фото 4.7




Фото 4.8



Фото 4.9




Фото 4.10




Фото 4.11



Фото 4.12



Фото 4.13




Фото 4.14



Фото 4.15




Фото 4.16

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

Здание поликлиники, 187750, Ленинградская область, Подпорожский район, пгт Вознесенье, ул. Онежской флотилии, д.38

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет			-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: не требуется

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения**

Здание поликлиники, 187750, Ленинградская область, Подпорожский район, пгт Вознесенье, ул. Онежской флотилии, д.38

I Результаты обследования:

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	есть		4.17-4.20, 4.23-4.28	У прикроватных зон отсутствуют поручни, держатели для трости, костылей и других принадлежностей, ручки дверей в жилые помещения не контрастны на фоне дверных полотен.	К,О,С С	Обустроить прикроватные зоны поручнями и держателями для трости, костылей и других принадлежностей. Обозначить ручки дверей в жилые помещения яркой контрастной маркировкой.	Текущий ремонт
Санузел	есть		4.21, 4.22	Ручки дверей в туалетные комнаты в жилых помещениях не контрастны на фоне дверных полотен, ширина дверных проемов в туалетные комнаты в жилых помещениях в свету менее 0,9 м (0,55 м), размеры туалетных комнат менее нормативных значений, рядом с унитазами в туалетных комнатах в жилых помещениях отсутствует место для размещения кресла-коляски, туалетные комнаты в жилых помещениях не оборудованы крючками для одежды, костылей и других принадлежностей,	С К К С,О	Обозначить ручки дверей в туалетные комнаты в жилых помещениях яркой контрастной маркировкой. Технические решения не возможны. Оставить в варианте исполнения. Оборудовать туалетные комнаты в жилых помещениях крючками для одежды, костылей	Текущий ремонт

			<p>поручни рядом с унитазами не являются эргономичными для инвалидов,</p>	К,О	и других принадлежностей.
			<p>в туалетных комнатах в жилых помещениях отсутствуют поручни возле раковин,</p>	К,О,С	<p>Т.к. на этаже расположены туалетные комнаты общего пользования, и ширина туалетных комнат не позволяет установить поручни с 2 сторон от унитазов, допускается оставить в варианте исполнения.</p>
			<p>в туалетных комнатах в жилых помещениях отсутствуют кнопки вызова помощника со шнурком,</p>	К,О,С	<p>Обустроить в туалетных комнатах в жилых помещениях опорные поручни возле раковин.</p>
			<p>на раковинах в туалетных комнатах в жилых помещениях установлены смесители с отдельным управлением подачей горячей и холодной воды.</p>	О	<p>Обустроить в туалетных комнатах в жилых помещениях кнопки вызова помощника со шнурком и обозначить их специальными пиктограммами.</p>
					<p>Обустроить на раковинах в туалетных комнатах в жилых помещениях смесители с совмещенным управлением подачей горячей и холодной воды (локтевые или сенсорные).</p>

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (К,О) ДУ (С)		4.17-4.28	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Жилые помещения полностью доступны для Г,У, частично доступны для К,О, доступны условно для С.

Для адаптации зоны необходимо обустроить прикроватные зоны поручнями и держателями для трости, костылей и других принадлежностей. Обозначить ручки дверей в жилые помещения яркой контрастной маркировкой. Обозначить ручки дверей в туалетные комнаты в жилых помещениях яркой контрастной маркировкой. Оборудовать туалетные комнаты в жилых помещениях крючками для одежды, костылей и других принадлежностей. Обустроить в туалетных комнатах в жилых помещениях опорные поручни возле раковин. Обустроить в туалетных комнатах в жилых помещениях кнопки вызова помощника со шнурком и обозначить их специальными пиктограммами. Обустроить на раковинах в туалетных комнатах в жилых помещениях смесители с совмещенным управлением подачей горячей и холодной воды (локтевые или сенсорные).




Фото 4.17



Фото 4.18




Фото 4.19



Фото 4.20



Фото 4.21



ФОТО 4.22




ФОТО 4.23




ФОТО 4.24




Фото 4.25



Фото 4.26



Фото 4.27




Фото 4.28

**I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений**

Здание поликлиники, 187750, Ленинградская область, Подпорожский район, пгт
Вознесенье, ул. Опежской флотилии, д.38

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ На плане	№ фото	Содержание	Значимости для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетные комнаты	есть		5.1-5.14	<p>Ручки дверей в туалетные комнаты не контрастны на фоне дверных полотен,</p> <p>высота порогов дверей на входах в туалетные комнаты более 0,014 м (0,04 м),</p> <p>ширина дверных проемов в туалетные комнаты и туалетные кабины в свету менее 0,9 м (0,6-0,7 м),</p> <p>рядом с унитазами в туалетных комнатах и</p>	<p>С</p> <p>К</p> <p>К</p> <p>К</p>	<p>Обозначить ручки дверей в туалетные комнаты яркой контрастной маркировкой.</p> <p>Применять пороговые пандусы на порогах дверей в туалетных комнатах, доступных для К.</p> <p>Предусмотреть в плане капитального ремонта увеличение ширины дверных проемов доступных для К туалетных комнат до не менее 0,9 м в свету. До этого времени организовать оказание ситуативной помощи К со стороны сотрудников учреждения в преодолении дверных проемов, в т.ч. с использованием зауженных кресел-колясок.</p> <p>Обустроить рядом с унитазами в</p>	<p>Текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР</p>

			<p>кабинах отсутствует место для размещения кресла-коляски,</p>		<p>туалетных комнатах и кабинах, доступных для К, место для размещения кресла-коляски шириной не менее 0,8 м.</p>
			<p>туалетные комнаты не оборудованы крючками для одежды, костылей и других принадлежностей,</p>	С,О	<p>Оборудовать туалетные комнаты крючками для одежды, костылей и других принадлежностей.</p>
			<p>в части туалетных комнат отсутствуют поручни рядом с унитазами,</p>	К,О	<p>Обустроить рядом с унитазами доступных для инвалидов туалетных комнат поручни с двух сторон (откидной – со стороны наиболее удобного подъезда и размещения кресла-коляски).</p>
			<p>в туалетных комнатах отсутствуют поручни возле раковин,</p>	К,О,С	<p>Обустроить в туалетных комнатах поручни по периметру раковин на высоте краев раковин или чуть выше.</p>
			<p>в туалетных комнатах отсутствуют кнопки вызова помощника со шнурком,</p>	К,О,С	<p>Обустроить в туалетных комнатах кнопки вызова помощника со шнурком и обозначить их специальными пиктограммами.</p>
			<p>над входами туалетные комнаты не установлены световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии кнопки вызова помощника.</p>	К,О,С	<p>Обустроить над входами туалетные комнаты световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии кнопки вызова помощника.</p>

5.2	Душевая/ ванная комната	есть	5.15- 5.20	Выключатели света в ванную комнату и душевую расположены на высоте более 0,8 м (1,5 м),	К	Обустроить выключатели света в ванную комнату и душевую на высоте от 0,4 до 0,8 м.	Текущий ремонт
				ручки дверей в ванную комнату и душевую не контрастны на фоне дверных полотен,	С	Обозначить ручки дверей в ванную комнату и душевую яркой контрастной маркировкой.	
				в ванной комнате и душевой отсутствуют крючки для трости, костылей и других принадлежностей.	С,О	Обустроить в ванной комнате и душевой крючки для трости, костылей и других принадлежностей.	
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет		-	-	-	-
ОБЩИЕ требования к зоне		<p>Не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в общественных уборных, - в общественных зданиях, - производственных зданиях, - в любых общественных зданиях (при численности посетителей 50 человек и более или при продолжительности нахождения посетителя в здании 60 мин и более) <p>Установка поручней, штанг, поворотных или откидных сидений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в универсальной кабине, - в других санитарно-гигиенических помещениях для всех категорий граждан, в том числе инвалидов 					

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г,У) ДУ (К,О,С)		5.1-5.20	Текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Санитарно-гигиенические помещения доступны полностью для Г,У, условно доступны для К,О,С.

Для адаптации зоны необходимо обозначить ручки дверей в туалетные комнаты яркой контрастной маркировкой. Применять пороговые пандусы на порогах дверей в туалетных комнатах, доступных для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске. Предусмотреть в плане капитального ремонта увеличение ширины дверных проемов доступных для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, туалетных комнат до не менее 0,9 м в свету. До этого времени организовать оказание ситуативной помощи инвалидам, передвигающимся на кресле-коляске, со стороны сотрудников учреждения в преодолении дверных проемов, в т.ч. с использованием зауженных кресел-колясок. Обустроить рядом с унитазами в туалетных комнатах и кабинах, доступных для инвалидов, передвигающихся на кресле-

коляске, место для размещения кресла-коляски шириной не менее 0,8 м. Оборудовать туалетные комнаты крючками для одежды, костылей и других принадлежностей. Обустроить рядом с унитазами доступных для инвалидов туалетных комнат поручни с двух сторон (откидной – со стороны наиболее удобного подъезда и размещения кресла-коляски). Обустроить в туалетных комнатах поручни по периметру раковин на высоте краев раковин или чуть выше. Обустроить в туалетных комнатах кнопки вызова помощника со шнурком и обозначить их специальными пиктограммами. Обустроить над входами туалетные комнаты световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии кнопки вызова помощника. Обустроить выключатели света в ванную комнату и душевую на высоте от 0,4 до 0,8 м. Обозначить ручки дверей в ванную комнату и душевую яркой контрастной маркировкой. Обустроить в ванной комнате и душевой крючки для трости, костылей и других принадлежностей.




Фото 5.1




Фото 5.2



Фото 5.3




Фото 5.4



Фото 5.5



Фото 5.6



Фото 5.7




Фото 5.8




Фото 5.9




Фото 5.10




Фото 5.11




Фото 5.12



Фото 5.13




Фото 5.14



Фото 5.15



Фото 5.16




Фото 5.17



Фото 5.18




Фото 5.19




Фото 5.20

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Здание поликлиники, 187750, Ленинградская область, Подпорожский район, пгт Вознесенье, ул. Онежской флотилии, д.38

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		6.1-6.5	Отсутствуют визуальные средства информации на путях движения внутри здания и перед зонами оказания услуг, доступные для С,	С	Разместить рельефные пиктограммы на путях движения/эвакуации, возле входов в туалетные комнаты (на стене со стороны дверной ручки, на высоте 1,35 м по нижнему краю пиктограммы). Разместить рядом с входами в кабинеты и залы, доступные для инвалидов, таблички с названиями помещений, дублированные шрифтом Брайля.	Текущий ремонт
					информация в зонах оказания услуг недоступна для С.	С	Информационные плоскочечатные материалы (на стендах и др.) по возможности исполнять в крупном шрифте (от 16 кеглей, шрифт без засечек).	
6.2	Акустические средства	есть		6.6	Замечания отсутствуют.	-	-	-
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствуют тактильные средства информации на путях движения внутри здания и зонах оказания услуг,	С	См. п. 6.1.	-

				отсутствует схема расположения зон оказания услуг и санитарно-гигиенических помещений, доступная для С,	С	Рекомендуется обустроить тактильную мнемосхему по правой стороне на расстоянии 2-4 м от входа в здание. Организовать оказание ситуативной помощи С со стороны сотрудника учреждения на путях движения внутри здания.
				информация об учреждении и графике его работы, размещенная перед входом в здание, не дублируется шрифтом Брайля.	С	Обустроить рядом с входом в здание табличку с информацией об учреждении и графике его работы, дублированной шрифтом Брайля.
	ОБЩИЕ требования к зоне	Система средств информации зон и помещений должна предусматривать возможность получения информации о размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п. Системы средств информации должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными). Знаки и символы должны быть идентичными в пределах здания. Система оповещения о пожаре - световая, синхронно со звуковой сигнализацией.				

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДП-И (К,О,Г,У) ДУ (С)		6.1-6.6	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Системы информации полностью доступны для К,О,Г,У, доступны условно для С.

Для адаптации зоны необходимо разместить рельефные пиктограммы на путях движения/эвакуации, возле входов в туалетные комнаты (на стене со стороны дверной ручки, на высоте 1,35 м по нижнему краю пиктограммы). Разместить рядом с входами в кабинеты и залы, доступные для инвалидов, таблички с названиями помещений, дублированные шрифтом Брайля. Информационные плоскочечатные материалы (на стендах и др.) по возможности исполнять в крупном шрифте (от 16 кеглей, шрифт без засечек). Рекомендуется обустроить тактильную мнемосхему по правой стороне на расстоянии 2-4 м от входа в здание. Организовать оказание ситуативной помощи инвалидам с нарушением зрения со стороны сотрудника учреждения на путях движения внутри здания. Обустроить рядом с входом в здание табличку с информацией об учреждении и графике его работы, дублированной шрифтом Брайля.



Фото 6.1




Фото 6.2




Фото 6.3




Фото 6.4




Фото 6.5




Фото 6.6